

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>места приложения труда</b>	<b>ДУ(С,Г) ДЧ-И (К,О,У)</b>	101,102,116, 202,212	17,34,3 5,36	Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** Доступно частично избирательно для инвалидов передвигающихся в кресле-коляске, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, и умственного развития. Доступно условно, для инвалидов с нарушением зрения и инвалидов с нарушением слуха. Для полной доступности зоны, участка требуется установить специализированное оборудование: световое табло, мнемосхемы, тактильные таблички со шрифтом Брайля для слабовидящих.